E04

LOCALIZZAZIONE	VIA BURRONE N. 1-3-5-7-9, VIA ELLERA N. 11-13-15-17-19
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 438 SUB. 1-2 N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 439 SUB. 1-2 N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 440 SUB. 1-2 N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 441 SUB. 1-2
PROPRIETA' E/O PODESTO	FOTINI M. - MARCHIANO L. - ANZI L. - SERAFICO G. - CAPUTO A. - CAPUTO M. - CAPUTO A. - SERAFICO G. - SERAFICO G. - SERAFICO G.
TIPOLOGIA	CANTINA/DEPOSITO
UTILIZZO ATTUALE	ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALE E RIFIUTI.
LITOLOGIA	———————————
STRUTTURA	MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ☐ PRESENZA DI LESIONI BEANTI ■ SPANDIMENTO ☐ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSIBLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI DAI AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ☐ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ■ ABITAZIONI ISOLATE ■ STRADE ■ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ■
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ GAS ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ☐

NOTE

Complesso edilizio posizionato tra via Merlo e via Ellera, con superficie in pianta di circa 182 mq, composto da due ambienti contigui. Essa presenta un solo accesso, in corrispondenza di via Merlo. La struttura portante è esterna voltati interni, ma essa appare/chiusura muraria di scarsa qualità, con presenza qualche delle aminorazione ed elevato quadro fessurativo interno ed esterno con imbarcamento fuori dal piano della facciata su Via Ellera. La condizione statiche ed i segni del dissesto risultano gravi e diffusi. Elevata e diffusa umidità all'interno dei vani con presenza di rifiuti.

A

LOCALIZZAZIONE	VIA MERLO
DATI CATASTALI	NON PRESENTE
PROPRIETA' E/O PODESTO	PASTORE MARIO
TIPOLOGIA	CANTINA/DEPOSITO
UTILIZZO ATTUALE	NON UTILIZZATO
LITOLOGIA	CALCARENITE
STRUTTURA	ANTROPICA
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ☐ PRESENZA DI LESIONI BEANTI ■ SPANDIMENTO ☐ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSIBLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI DAI AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ☐ ABITAZIONI ISOLATE ☐ STRADE ☐ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ☐
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ GAS ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ☐

NOTE

Cavità di origine artificiale, complessa, costituita da due ambienti contigui. Essa presenta un solo ingresso, in corrispondenza di via Merlo. La cavità ha una superficie totale di circa 66 mq, con altezze che in media non superano i 1.80 m. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto sono presenti sotto forma di lesioni e fratture in volta, da capillari ad apertura centimetrica e presenza di umidità diffusa.

E05

LOCALIZZAZIONE	VIA ELLERA N. 25-29
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 436 SUBB. 1-2
PROPRIETA' E/O PODESTO	LACANTORE F. - CAZZETTA C. - CAZZETTA P. - CAZZETTA F.
TIPOLOGIA	ABITAZIONE, UNITA' COLLABENTE
UTILIZZO ATTUALE	DEPOSITO
LITOLOGIA	———————————
STRUTTURA	MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ☐ PRESENZA DI LESIONI BEANTI ■ SPANDIMENTO ☐ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSIBLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI DAI AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ☐ ABITAZIONI ISOLATE ☐ STRADE ☐ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ☐
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ GAS ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ☐

NOTE

Complesso edilizio con accesso da Via Ellera e annessa cavità di origine antropica, costruito in muratura portante e sistema voltato interno, ha una superficie totale di circa 90 mq, con altezze che in media non superano i 3.00 m. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto sono presenti sotto forma di lesioni, da capillari ad apertura centimetrica.

B

LOCALIZZAZIONE	VIA ELLERA N. 29-31, VIA BURRONE N. 11
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 434 SUBB. 1-2-3
PROPRIETA' E/O PODESTO	CALABRESE C. - CALABRESE D. - CALABRESE F. - CALABRESE N. - CALABRESE R. - GAUDITA L.
TIPOLOGIA	ABITAZIONE, UNITA' COLLABENTE
UTILIZZO ATTUALE	ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALE E RIFIUTI
LITOLOGIA	———————————
STRUTTURA	MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ☐ PRESENZA DI LESIONI BEANTI ■ SPANDIMENTO (apertura cm) ■ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSIBLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI DAI AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ■ ABITAZIONI ISOLATE ■ STRADE ■ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ■
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ GAS ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ☐

NOTE

Cavità di origine artificiale, connessa a fabbricato, formato da un unico ambiente con piccola appendice laterale, dimensione complessiva di circa 70 mq, con altezze interne che in media non superano i 3.00 m, presenta lesioni, presenza di umidità diffusa. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto sono presenti sotto forma di lesioni, da capillari ad apertura centimetrica in volta.

C

LOCALIZZAZIONE	VIA ELLERA N. 27
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 435 SUB. 1
PROPRIETA' E/O PODESTO	PROPIETA' STANGELO P. - STANGELO M. - LORENTI F.
TIPOLOGIA	DEPOSITO
UTILIZZO ATTUALE	ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALE
LITOLOGIA	CALCARENITE
STRUTTURA	CAVITA' IPOGEA
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ☐ PRESENZA DI LESIONI BEANTI ☐ SPANDIMENTO ☐ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSIBLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI DAI AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ☐ ABITAZIONI ISOLATE ■ STRADE ■ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ☐
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ GAS ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ☐

NOTE

Cavità di origine artificiale, costituita da tre ambienti comunicanti. Presenta un solo ingresso in corrispondenza di via Ellera. La cavità ha una superficie totale di circa 90 mq, con altezze che in media non superano i 1.80 m. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto sono presenti sotto forma di lesioni capillari, anche ad l'elevato stato di degrado e di umidità diffusa non ha permesso un rilevamento dettagliato del quadro fessurativo.

F

LOCALIZZAZIONE	VIA MERLO
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 429
PROPRIETA' E/O PODESTO	PASTORE MARIO
TIPOLOGIA	CANTINA/DEPOSITO
UTILIZZO ATTUALE	ABBANDONATO
LITOLOGIA	CALCARENITE
STRUTTURA	POGGIO
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ☐ PRESENZA DI LESIONI BEANTI ☐ SPANDIMENTO ☐ VARI SISTEMI DI LESIONI ☐ INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSIBLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI DAI AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ☐ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ☐ ABITAZIONI ISOLATE ☐ STRADE ☐ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ☐
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ GAS ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ☐

NOTE

Cavità di origine artificiale, complessa, costituita da due ambienti contigui. Essa presenta un solo ingresso, in corrispondenza di via Merlo. La cavità ha una superficie totale di circa 90 mq, con altezze che in media non superano i 2.70 m per il primo ambiente e 1.90 m per il secondo, con una estensione di 8.20 m. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto sono presenti sotto forma di lesioni e fratture in volta, da capillari ad apertura centimetrica e presenza di umidità diffusa. Il tetto di criticità della cavità è dovuto anche alla presenza della cavità P posizionata al di sopra e separata da essa da soli 60 cm, in media, di banco tufaceo.