E13

LOCIZIONE	VIA MATRICE N. 103
DATI CATASTALI	N.C.T. FG. 144 P.LLA 582
PROPRIETA' E/O POSSESSO	PROPRIETA: MARTINA T. - SANSONIDISA G. - SANSONIDISA C. - SANSONIDISA M.
TIPOLOGIA	FABBRICATO RURALE
UTILIZZO ATTUALE	DEPOSITO
LITOLOGIA	----------
STRUTTURA	MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ☐ PRESENZA DI LESIONI BEANTI (apertura cm) ■ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ☐ ABITAZIONI ISOLATE ☐ STRADE ☐ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ■
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ IDRICO ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ■

NOTE

Fabbricato composto da un solo piano, unico vano, con accesso diretto da Via Matrice. Costruito in muratura portante e copertura a tetto con travi in legno e tavolato. Presenta un solo ingresso in corrispondenza di una apertura ad arco ribassato, presumo stato di conservazione ed umidità diffusa. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto, il fabbricato si presenta in evidente stato di degrado, con presenza diffusa di lesioni capillari e importanti nella vottina d'ingresso e per tutto il suo sviluppo a sulle murature laterali, parallelamente a Via Matrice.

E14

LOCIZIONE	VIA MATRICE N. 99 - 101, VICO STORTO N. 1- 5
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 581 SUBB. 4 - 5 N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 815 SUBB. 8 - 9
PROPRIETA' E/O POSSESSO	SANELLI S. - SANNELLI D. - SANNELLI N. - SANELLI M. - SANELLI C. - TORNELLO - TORNELLO - SANTOMA - SANSONIDISA G. - SANSONIDISA C. - SANSONIDISA M. - SANSONIDISA A. - SANSONIDISA M.
TIPOLOGIA	ABITAZIONE
UTILIZZO ATTUALE	ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALE
LITOLOGIA	----------
STRUTTURA	MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ■ PRESENZA DI LESIONI BEANTI (apertura cm) ■ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ☐ MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ☐ DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI ☐ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ■ ABITAZIONI ISOLATE ■ STRADE ■ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ■
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ IDRICO ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ■

NOTE

Complesso edilizio posizionato tra Via Matrice e Vico Storto, con superficie in pianta di circa 68 mq, composto da due unità, di cui la prima di circa 35 mq, con accesso da Via Matrice, costituita da un unico ambiente con altezza media di circa 3.50 m e connessa alla cavità 7. Il piano secondo ha accesso da Il zza Sant'Antonio e Vico Storto ed è composto da 3 vani. L'impianto a piano terra è in muratura portante e sistemi voltati interni, quello a piano primo ha conservato solo l'impianto murario, mentre il sistema voltato è stato sostituito da un solaio piano in latero-cemento.
L'apparecchiatura muraria è di scarsa qualità, con presenza qualità delle ammortature ed elevato quadro fessurativo interno ed esterno. Per quanto riguarda le lesioni, si evidenzia la presenza di lesioni e fratture da capillari a beanti in volta e distacco di soglia, apparentemente stabile ma continua infiltrazioni provenienti da Vico Storto. Il livello di criticità è alto soprattutto per la singola sezione delle calotte degli ipogei, connessi e posizionati sotto Vico Storto.

G

LOCIZIONE	VIA MATRICE N. 105
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 581 SUB. 3
PROPRIETA' E/O POSSESSO	SANNELLI S. - SANNELLI D. - SANNELLI N.
TIPOLOGIA	STALLA
UTILIZZO ATTUALE	CANTINA/DEPOSITO
LITOLOGIA	CALCARENITE
STRUTTURA	CAVITA' IPOGEA
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ■ PRESENZA DI LESIONI BEANTI (apertura cm) ■ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ■ MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ■ DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI ■ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ■
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ■ ABITAZIONI ISOLATE ■ STRADE ■ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ☐ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ■
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ IDRICO ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ■ URGENZA D'INTERVENTI ■

NOTE

Cavità di origine artificiale, costituita da due ambienti comunicanti. Presenta un solo ingresso in corrispondenza di Via Matrice. Il primo ambiente presenta una pianta di circa 24 mq e altezze che mediamente non superano i 2.50 m. Il secondo ha altezza di 10.80 m e altezze interne che mediamente non superano i 3.00 m. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto sono evidenti lesioni in volta, soprattutto, al lato sinistro di Via Strorto, dalle quali vi è infiltrazione d'acqua. Il livello di criticità è alto soprattutto per la singua sezione delle calotte degli ipogei, posizionati sotto Vico Storto e del fabbricato su P.zza Sant'Antonio.

Y

LOCIZIONE	VIA MATRICE N 107
DATI CATASTALI	NON PRESENTE
PROPRIETA' E/O POSSESSO	DE PALMA
TIPOLOGIA	CANTINA/DEPOSITO
UTILIZZO ATTUALE	CANTINA/DEPOSITO
LITOLOGIA	CALCARENITE
STRUTTURA	CAVITA' IPOGEA
EVIDENZE DI DISSESTO	PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI ■ PRESENZA DI LESIONI BEANTI (apertura cm) ■ VARI SISTEMI DI LESIONI ■ INFILTRAZIONI D'ACQUA ■ VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA ■ MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA' ■ DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI ■ DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI ☐
QUALITA' DEL SISTEMA MURARIO	PESSIMO ■ BUONO ☐ OTTIMO ☐
ELEMENTI A RISCHIO	EDIFICI ■ ABITAZIONI ISOLATE ■ STRADE ■ ALTRO ☐
PRESENZA DI INTERVENTI PREGRESSI	INTERVENTI DI PRESIDIO ☐ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ☐
SUSCETTIBILITA' DA CROLLI	BASSA ☐ MEDIA ■ MEDIO-ALTA ☐ ALTA ☐
PRESENZA DI IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	ELETTRICO ☐ FOGNARIO ☐ IDRICO ☐ ACQUA BIANCHE ☐
INDICAZIONI	NESSUNA ☐ CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA ☐ MONITORAGGIO ☐ URGENZA D'INTERVENTI ☐

NOTE

Cavità di origine artificiale, composta da un unico ambiente . Presenta due ingresso in corrispondenza di Via Matrice. Il primo ingresso presenta una pianta di circa 24 mq e altezze che mediamente non superano i 2.50 m. Il secondo ha altezze interne che mediamente non superano i 2.50 m. L'ipogeo è collegato al piano superiore attraverso una scala scavata nella calcarenite. L'immobile si presenta in grave stato di degrado, con presenza di umidità diffusa in tutti gli ambienti. Negli ambienti con affaccio su via Matrice si notano fessure importanti lungo gli archi dei muri di tamponamento delle volte, che si diramano lungo le volte stesse e discendono da parte a parte lungo i piedritti. Si notano fessure diffuse anche negli ambienti sul retro, al di sotto di Vico Storto. Il livello di criticità è alto, soprattutto per la singua sezione delle calotte degli ipogei, posizionati sotto vico Storto e del fabbricato su P.zza Sant'Antonio.

E15

LOCIZIONE	VIA BURRONE N. 20-22-26-28; VIA NOCI N. 18-20-22
DATI CATASTALI	N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 418 SUBB. 1-2-3 N.C.E.U. FG. 144 P.LLA 420 SUBB. 1-2-3-4
PROPRIETA' E/O POSSESSO	PROPRIETA': CARRINO - CARRINO - CARRINO -