



LEGENDA

- ACCESSO IPDGEI
- EDIFICIO
- CAVITA'
- + SPESORE CALOTTA | valore puntuale in metri
- CIVICO
- VIABILITA'
- TORNA ROSA
(Decreto L. 21 Mag. 2002 n. 444/21.01.2004 e s. 28 Mar. 2002 n. 444/21.01.2004)
- AREA DI CANTIERE
- EDIFICI CROLLATI
- CAVITA' DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

LEGENDA INTERVENTI

- IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE
- DEMOLIZIONE FABBRICATO
- SONDAGGI GEONOSTICI A CAROTAGGIO E/O A DISTRUZIONI
IN PUNTO CON PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI CALCEMORTE E SUCCESSIVE INDAGINI ENDOSCOPICHE
- INTERVENTI DI PRESIDIO
- SISTEMI DI MONITORAGGIO
- UBICAZIONE FESSURIMETRI E SENSORI DI TEMPERATURA
- UBICAZIONE INCLINOMETRI DA PARETE
- UBICAZIONE SENSORE VIBROMETRICO
- UBICAZIONE SENSORE DI TEMPERATURA
- UBICAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO STATICO
- UBICAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO DINAMICO
- MONITORAGGIO TOPOGRAFICO, POSIZIONE PRISMI OTTICI



COMUNE DI GINOSA (TA)

**CROLLO DI VIA MATRICE
LAVORI DI INDAGINE E DI RIMOZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI E INSTABILI
VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 132 COMMA 3 D.L. 163/2006**

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI:

 **BISIGNAND**
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Via Oppolita, 5 Loc. I TA
Ing. Massimiliano BISIGNAND

IL R.U.P.:
Ing. Giovanni ZIGRINO

ELABORATO	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	DATA	TAV
QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI				SCALA 1:200	Q1
				REVISIONE	